



## Opel Combo 1.7 CDTi 101PK MARGE GEEN BTW 2xSchuifdeur Airco Camera Navigatie RIJKLAARPRIJS

5-VSK-74	Wit
09-01-2012	85.100 km
1.293 kg	3 drs Bedrijfswagen
Diesel	Handmatig 5 versnellingen



**Wegenbelasting**  
€ 84,00 - € 84,00

Huisgarantie

Cilinders	4
Motorinhoud	1686 cc
Vermogen	74 kW / 101 pk
Marge/BTW	excl. BTW
Verbruik	5.2 l/100km (1 op 19km)
Trekgewicht geremd	1000 kg
APK bij aflevering	ja

# € 5.950,-

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1e eigenaar</li> <li>• ABS</li> <li>• achterdeuren met ruiten</li> <li>• Achterdeuren met ruiten</li> <li>• Achterruitverwarming</li> <li>• Achterruitwisser</li> <li>• Airbag bestuurder</li> <li>• Airco</li> <li>• Alarmsysteem</li> <li>• antenne</li> <li>• Anti Blokkeer Systeem</li> <li>• Anti Blokkeer Systeem</li> <li>• APK</li> <li>• bestuurdersairbag</li> <li>• bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar</li> <li>• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• betonplex in laadruimte</li> <li>• Bluetooth</li> <li>• telefoonvoorbereiding</li> <li>• buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar</li> <li>• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar</li> <li>• buitenspiegels in carrosseriekleur</li> <li>• Buitenspiegels in carrosseriekleur</li> <li>• Buitenspiegels verwarmbaar</li> <li>• buitentemperatuurmeter</li> <li>• Buitentemperatuurmeter</li> <li>• centrale deurvergrendeling met afstandsbediening</li> <li>• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening</li> <li>• dealer onderhouden</li> <li>• Elektrische ramen voor</li> <li>• garantie</li> <li>• Getint glas</li> <li>• grijs kenteken</li> <li>• handgeschakeld</li> <li>• incl boekjes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• onderhoudsboekjes aanwezig</li> <li>• Radio CD-speler</li> <li>• radio-CD/MP3 speler</li> <li>• Radio-CD/MP3 speler</li> <li>• ruitenwisser achter</li> <li>• signaal vergeten verlichting</li> <li>• Sproeier</li> <li>• Startblokkering</li> <li>• stuur verstelbaar</li> <li>• Stuurbekrachtiging</li> <li>• tussenschot volledig</li> <li>• Zijruit rechts in laadruimte</li> <li>• Zijschuifdeur links</li> <li>• Zijschuifdeur rechts</li> <li>• onderhoudsboekjes aanwezig</li> <li>• dealer onderhouden</li> <li>• 1e eigenaar</li> </ul> |
|---|--|--|