



## Opel Movano 2.3 CDTI 125PK L2H3 Servicewagen V230 Omvormer Inrichting Standkachel Airc RIJKLAARPRIJS!

VF-345-G	Wit
18-07-2013	170.486 km
1.973 kg	5 drs Bedrijfswagen
Diesel	Handmatig 6 versnellingen



**Wegenbelasting**  
€ 126,00 - € 126,00

Huisgarantie

Cilinders	4
Motorinhoud	2299 cc
Vermogen	92 kW / 126 pk
Marge/BTW	excl. BTW
Trekgewicht geremd	2500 kg
APK bij aflevering	ja

# € 11.750,-

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1e eigenaar</li> <li>• 6-versnellingen</li> <li>• ABS</li> <li>• Achteruitrijcamera</li> <li>• Airbag bestuurder</li> <li>• Airc</li> <li>• antenne</li> <li>• Anti Blokkeer Systeem</li> <li>• Anti Blokkeer Systeem</li> <li>• APK</li> <li>• Armsteun voor</li> <li>• Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth</li> <li>• bestuurdersairbag</li> <li>• bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar</li> <li>• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar</li> <li>• betonplex in laadruimte</li> <li>• Bluetooth telefoonvoorbereiding</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boordcomputer</li> <li>• buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar</li> <li>• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar</li> <li>• Buitenspiegels verwarmbaar</li> <li>• centrale deurvergrendeling met afstandsbediening</li> <li>• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening</li> <li>• Cruise control</li> <li>• dealer onderhouden</li> <li>• Elektrische ramen voor</li> <li>• garantie</li> <li>• grijs kenteken</li> <li>• handgeschakeld</li> <li>• Houten vloer in laadruimte incl boekjes</li> <li>• Lendesteunen (verstelbaar)</li> <li>• Multimedia-voorbereiding</li> <li>• onderhoudsboekjes aanwezig</li> <li>• Parkeersensor achter</li> <li>• passagiersstoel in hoogte verstelbaar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• radio-CD/MP3 speler</li> <li>• Radio-CD/MP3 speler</li> <li>• signaal vergeten verlichting</li> <li>• Standkachel</li> <li>• Startblokkering</li> <li>• stuur verstelbaar</li> <li>• Stuur verstelbaar</li> <li>• stuurwiel multifunctioneel</li> <li>• Stuurwiel multifunctioneel</li> <li>• Trekhaak met afneembare kogel</li> <li>• tussenschot volledig</li> <li>• Tussenschot volledig</li> <li>• Zijruit rechts in laadruimte</li> <li>• Zijschuifdeur rechts</li> <li>• onderhoudsboekjes aanwezig</li> <li>• dealer onderhouden</li> <li>• 1e eigenaar</li> </ul> |
|---|---|--|